Erledigt El Capitan Ethernet (LAN) funktioniert nicht.

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2016, 10:26

Laut Specs der ASUS Webseite ist das eine Intel® 82579V.

Dafür gibt es entweder den AppleIntelE1000e
oder den IntelMausiEthernet.kext