Medion Akoya P8610 Mac OSX 10.6.3

Beitrag von „meuch“ vom 5. Juni 2012, 10:29

Hallo,

probiere zur zeit SL 10.6.3 auf meinem Medion Akoya P8610 (Hardware in der Signatur) zu installieren.

Problem ist folgendes:

Zuerst boote ich von der iboot CD was auch ganz normal funktioniert.

Nachdem ich aber von der SL DVD die installation starte, lädt er nur kurz bis dann diese kernel panic auftritt:

http://imageshack.us/photo/my-images/405/img0077hr.jpg/

Hoffentlich könnt ihr mir helfen!

MfG
meuch