Erledigt

Reboot nach Wake Up und Bluetooth

Beitrag von „Acheron“ vom 29. Juli 2016, 16:43

Update

Ich habe mittlerweile eine BCM94352Z Wifi / Bluetooth Karte gekauft und ausgetauscht. Trotz HP Laptop funktioniert die Karte ohne BIOS Lock etc. einwandfrei. Seitdem geht auch Sleep / Wake Up fast ohne Probleme (manchmal lässt sich Bluetooth nicht reaktivieren oder die Tastatur hakt) aber an sich funktioniert es 90% zuverlässig. Bis auf den Card Reader (PCIe) läuft somit alles einwandfrei. Top Gerät mit super Performance und sehr kompatibel - danke für Eure Hilfe!!

Hi [@griven](#)

Nein bisher gibt es leider noch keine weiteren Tipps / Lösungen.

Ich habe mittlerweile auch noch ein weiteres Problem. Ich würde gerne Airplay verwenden. An sich funktioniert das auch. Allerdings gibt es bei der Option "Internen Bildschirm spiegeln" kein richtiges Bild, sondern nur eine fehlerhafte Darstellung. "Bildschirm erweitern" funktioniert einwandfrei - allerdings recht träge.

Gruß
Acheron