Erledigt EL Capitan auf H61M D2-B3

Beitrag von „PeterNeumeier“ vom 3. August 2016, 12:29

Hallo Allerseits,

mit der Hilfe von Uni- und Multibeast habe ich El Capitan 10.11.6 installiert.

Auf Anhieb hat auch alles funktioniert.

Aber einige Sachen gibt es:

Die HD 3000-GPU wird nur als HD 2000 erkannt. Ausserdem (nicht immer, aber immer wieder mal) Grafikfehler, die über den ganzen Screen gehen: Rechteckige, langezogene, horizontale Linien. Mal länger, mal kürzer. Nach einem Neustart ist dann alles wieder normal.

Ab und zu friert der PC einfach ein. Nichts geht mehr.

Und die EFI-Recovery-Funktion funktioniert nicht. Nach Anwahl der Partition bootet sie zunächst in einen weissen Screen, dann erscheint der Beach-Ball und dann meldet der Monitor KEIN SIGNAL. Die Partition, ist neben der EFI-Boot, aber vorhanden.

Installiert habe auf einer neuen Samsung EVO 250 GB SSD (GPT).

Wird wohl ein Treiber-Problem sein, oder?

Was mich ein bisschen wundert: Warum hat OSX nicht von sich aus die richtigen Treiber installiert? Die Sandy Bridge-Plattform wird doch schon seit Snow Leopard 10.6.8 unterstützt?!

Da ich mit Macs und OSX null Erfahrung habe, benötige ich jetzt mal ein wenig Hilfestellung.

Viele Grüße