Erledigt

Tiefenverständnis der Nichtfunktion | GA-Z170X-UD5 TH | El Capitan

Beitrag von „ralf.“ vom 1. September 2016, 21:35

EDIT

Der von [@MacGrummel](#) erwähnte AppleALC war nicht im EFI-Paket. Wenn der in SLE ist, sollte der da raus und dann KextUtility ausführen.

Ich habe den mal komplett überarbeitet