Probleme mit USB und zweitem Monitor bei der Sierra GM

Beitrag von „yamek“ vom 13. September 2016, 12:30

Hallo Zusammen,

Leider habe ich nach dem Update Probleme mit den USB Ports manche funktionieren und manche überhaupt nicht.

Mein zweiter Monitor AccuSync LCD 73V geht leider auch nicht unter EL Capitan funktionierte dieser wunderbar.

Jedoch wäre mir als erstes das USB Thema wichtiger.

Danke für Hilfe im Vorraus, die Specs sind in meiner Signatur.

Gruß

Yamek