Erledigt

Bitte um Hilfe bei Hp Elitebook 8460p/Clover/Yosemite(El Captain)

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 1. Oktober 2016, 12:58

Bleibt es dort stecken? Der Fehler ist sonst nicht so fatal, wie er sagt...

Wirf mal alle Kexts namens *Sensors.kext raus.