Erledigt Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 3. Oktober 2016, 19:45

Die Karte hat @darkey1991 in seinem HP auch drinnen...
Wir haben schon die eine oder andere Schimpf-Tirade losgelassen, aber HP hat wohl irgendwo in einem Lager einen uralten Karton mit den noch viel älteren 10/100 Mbit-Karten gefunden und beschlossen diese noch schnell in ihren aktuellen Consumer Laptops zu verbauen.

Es gab im Jahre 2010/2011 mal einen Kext dafür, aber den kannst du mit den aktuellen OSX/macOS Versionen nicht mehr nutzen...