Erledigt USB 3.0 Thinkpad E540 - El Capitan

Beitrag von „Fredde2209“ vom 6. Oktober 2016, 06:58

Ich hatte an meinem großen das gleiche Problem. Hab dann den Pike r. Alpha USB 3.0 patch (oder wie der auch immer Heißt- kann ich dir heute Nachmittag schicken) aus meiner el capitan config in die Sierra config gepackt ... Und siehe da, wer hätte das gedacht? Mein PC schläft und fährt herunter wie ein Murmeltier sogar mit USB stick