Erledigt

!HILFE! Erster Hackintosh... Problem beim Booten mit uefi clover

Beitrag von „al6042“ vom 22. Oktober 2016, 23:29

[@Mr.Kikapi](#)

Was meinst du jetzt?

die Information bezog sich auf ein Boot-Argument, das die verbaute Nvidia-Karte davon abhält beim Installieren von OSX auf die 3D-Funktion der internen OSX-Kext (Treiber) zu greifen.

Die interne Grafik, die tatsächlich im CPU verbaut ist, sollte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich erstmal abgeschaltet sein.