Erledigt MacOS Sierra Hackintosh mit i5-6400, MSI GTX 950 und MSI-B150M Mortar

Beitrag von „lx77“ vom 3. November 2016, 10:40

Hallo cobanramo,
ich habe das BIOS auf den C6 stand gebracht aber leider hat das auch nichts geändert...
Bleibe immernoch an den selben stellen hängen...