Erledigt AR 9285 - findet kein WLAN

Beitrag von „Okki“ vom 10. Juli 2012, 18:25

Hallo,
nachdem ich mir die AR 9285 Karte besorgt und eingebaut habe stehe ich vor einem neuen Problem. In SystInfo wird sie angezeigt. AirPort ist auch aktiv. Über LAN habe ich Internet Zugang. Nur über WLAN klappt es nicht. Es wird kein Netz gefunden. Ich kann versuchen was ich will, ich krieg es nicht hin. Hat hier jemand eine Schritt für Schritt Anleitung parat und wäre bereit diese mit mir zu teilen ? Ich versuche mal in der Anlage ein paar Aufnahmen anzufügen,




Anderer Netzwerk-Controller
PCI
ethernet:
Typ: Ethernet-Controller
Bus: PCI
Hersteller-ID: 0x8086
Gerate-ID: 0x109a
Subsystem-Hersteller-ID: 0x17aa
Subsystem-ID: 0x2001
Versions-ID: 0x0000
Link-Breite: x1
BSD-Name: en5
Kext-Name: AppleIntelI1000e.kext
Ort: /Extra/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/Plugins/AppleIntelI1000e.kext
Version: 1.2.10