Erledigt Mac OSX auf Intel D525mw

Beitrag von „c.schmidti“ vom 10. Juli 2012, 20:29

die nawcom boot cd und die iboot cd hab ich schon ausprobiert! das problem ist jetzt das ich nach dem bios update nicht mehr die oberfläche der boot cds gestartet bekomme