Erledigt Installationsprobleme auf HP Pavilion 15-ab254ng

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 8. November 2016, 14:04

Besten Dank für den Hinweis. Sieht theoretisch nicht so kompliziert aus, nur gewußt wo was eingeben!

Habe noch ein kleines Problem: im parallel installierten Windows 10 funktioniert die WLAN-Karte für Bluetooth schon, aber für WLAN komischerweise nicht. Wahrscheinlich sind die Treiber (von Dell Wireless 1560) zu alt? Weiß wer aktuelle Teiber für die BCM94352Z-NGFF unter Windows 10?