In Arbeit XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „Noir0SX“ vom 10. November 2016, 12:59

Denke man sieht jetzt mehr

Edit
@Thogg Niatiz bin wieder aktuell und diese KP ist bestimmt der eigentliche Fehler
Beim lesen ums Lenovo und den Tips von @Sascha_77 boote ich mit anderen Einstellungen
So habe ich die lpps* wieder entfernt die i2C nach /S/L/E installiert.
Beim manuellen Aufruf reagiert das Touchpad wieder

Beim reboot kommt dann siehe Bild die KP

Edit2:
mal mit kextlibs die info.plist angepasst (daran wird es wohl nicht liegen)

Dann Reboot ohne verbose also normal und

Das Touchpad reagiert. Links Rechts geht. Zeiger ist noch bist langsam(träge), man kann ihn aber bewegen

Edit3:
IOReg