Erledigt

Ibm T61 & IBOOT SL DVD Startet nicht

Beitrag von „osxrookie“ vom 11. Juli 2012, 15:53

Hallo an alle bitte mal die beigefügten Bilder ansehen:

habe schon die fest Platte Formatiert, die [Bios Einstellungen](#) sind OK.

Das Beast will einfach nicht mit IBOOT starten,
freue mich über jeden konstruktiven Rat wie ich weiterkommen kann.
IBOOT wird gestartet dann die SL dvd rein = Feierabend siehe Bilder.

Die anderen Boottools gehen auch nicht..

Mit freundlichen Grüßen

IBM T61

CPU: Intel Core 2 Duo T7300 2x 2 GHz mit Centrino Pro Technologie

Festplatte: 80 GB SATA HDD

Speicher: 2 GB / 4 GB (Max) DDR2 SDRAM - 667 MHz - PC2-5300 - SO DIMM 200-polig

Grafik: Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 - Integriert

Sound: ICH8 HD Audio Controller

Netzwerk: Fax / Modem - CDC 56 Kbps ITU V.90

Intel Gigabit LAN 82566MM 10/100/1000MBit

Intel PRO/Wireless Lan 4965AG