Erledigt USB Problem in Sierra

Beitrag von „jaykop“ vom 12. November 2016, 11:49

Danke!
Die vorderen akzeptieren mittlerweile auch USB2.0. Kabel war nicht richtig drin
Leider brauch ich die USB2.0 Port hinten. Zwei Für Tastatur und Maus und da diese sonst beim booten in Clover nicht erkannt werden. Eins für die Externe Soundkarte. Ich weiß wirklich nicht ob es hier wegen den Port Limits nicht funktioniert. Einfach mal zum testen werde ich mir mal die Tage ein PCI Karte für USB3.0 kaufen. Die Inateck KT4006. Soll OOB funktionieren. Habe auch schon ein USB2.0 deaktiviert. Klappt leider immer noch nicht.