Erledigt

HP Elitebook 8460p mit Sierra - Grafikkarten Problem ATI Radeon HD6470M 1,0 GB

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 12. November 2016, 12:34

Teste mal bitte die DSDT im Anhang. Dadurch wird die AMD Grafik noch nichts am integrierten Screen anzeigen, aber schau mal bitte remote, ob sie noch immer verwendet wird. Wenn die AMD Grafik verwendet wird installierst du mit Kext Utility die Kext nach /S*/L*/E*/, lässt Rechte und Cache reparieren und startest neu.

In der Clover config.plist muss natürlich Inject ATI statt Inject Intel verwendet werden...