Erledigt

Erfahrungsbericht HP ProBook 4730s A1F12EA

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 12. Juli 2012, 13:49

Hast du die SMBIOS auf mac Mini eingestellt? Das ist voraussetzung für die HD3000