Erledigt Sierra auf G500 Lenovo

Beitrag von „al6042“ vom 23. November 2016, 18:50

Wenn die config.plist im Nachgang keine Anpassung der SMBIOS-Daten erfährt, so dass beide Geräte die gleiche Seriennummer haben, besteht die Chance, dass das Gerät auf Dauer bei Apple auf eine Blacklist kommt und darauf dann u.U. die Apple-spezifischen Apps nicht mehr funktionieren.

Deiner Apple-ID sollte aber nichts passieren.