Erledigt Wer Rastet der Rostet

Beitrag von „wellini“ vom 2. Dezember 2016, 21:11

So, hab jetzt mal mit Hacken bei inject und ohne gebootet,, bekomme bei beiden den gleichen KP. Hänge mal ein Bild an.
Kann es daran liegen, das der Laptop als iMac17 gekennzeichnet ist? ich kann ihn nicht auf MacBook Pro etc ändern, dann bekomme ich ebenfalls einen KP.
Bekomme am Montag eine SSD dann werde ich nochmals einen neuen Stick machen und darauf achten, das ich Laptopsupport wähle (bin mir zwar ziemlich Sicher es gewählt zu haben)