Erledigt GTX 770 wird nicht erkannt, kein Ton (Sierra)

Beitrag von „al6042“ vom 2. Dezember 2016, 21:19

Der Clover Configurator startet nicht automatisch mit der eingesetzten Config.plist.
Nach dem mounten der EFI-Partition musst du die Datei noch per "File" -> "Open" in der EFI unter /EFI/CLOVER öffnen...

Und BTW: Herzlich Willkommen im Forum...