Erledigt Hackintosh erkennt nur einen CPU Kern!

Beitrag von „ItsPlex“ vom 5. Dezember 2016, 20:34

Das ist die Antwort wenn ich das Skript ausführe:

Code

```
1. ssdtPRGen.sh v0.9 Copyright (c) 2011-2012 by † RevoGirl
2.
3.
4. v6.6 Copyright (c) 2013 by † Jeroen
5.
6.
7. v21.2 Copyright (c) 2013-2016 by Pike R. Alpha
8.
9.
10. ------------------------------------------------------------
11.
12.
13. Bugs > https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh/issues <
14.
15.
16. System information: Mac OS X 10.12 (16A323)
17.
18.
19. Brandstring: "Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz"
20.
21.
22. Error: Not enough enabled processors found in: /Users/niko/Desktop/APIC.aml!
23.
24.
25. Aborting ...
26.
27.
28. Done.
```

Alles anzeigen