Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „derpuma“ vom 3. Januar 2017, 20:30

> Zitat von al6042
>
> Es kann an der USB-Kabel Belegung am Anschluss-Stück liegen oder an der Verfügbarkeit des internen USB-Anschlusses...
>
> Anbei die Liste der Kexte meiner EFI-Partition:
>
> Code
>
> 1. drwxrwxrwx@ 1 al6042 staff 512 Dec 9 19:30 AppleALC-OZM.kext
> 2. FakePCIID.kext
> 3. FakePCIID_XHCIMux.kext
> 4. FakeSMC.kext
> 5. IntelMausiEthernet.kext
> 6. Shiki.kext
>
> aber die solltest du seit Ende November, zusammen mit meiner DSDT, bereits haben.
>
> Hast du die internen Header F_USB1, F_USB2 und F_USB3 alle durch getestet?
>
> Alles anzeigen

Bisher hatte ich die Karte nur am USB1. Teste gleich nochmal an den anderen. Kexte hab ich genau die gleichen, allerdings mittlerweile die neusten Versionen der Kexte.

Gruss,
DerPuma