Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „derpuma“ vom 3. Januar 2017, 22:40

Ja ich hatte Front USB erst auf 1 und hatte alles mal durchprobiert und jetzt auf F_USB3. Daher weiss ich ja auch recht sicher das es am F_USB Anschluss nicht liegen kann. Muss irgendwas im System sein das hängt.