Erledigt

Die Desktop Version - Skylake HD530 - wird jetzt von El Capitan unterstützt

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Januar 2017, 11:19

Bei Mobilien Geräten oder ähnlichem wie Nucs ist das Bios oft sehr reduziert.

Genauere Infos wären hilfreich: Daten der Hardware in der Signatur, und welches Problem vorliegt.