Erledigt

MacOS Sierra Grafikproblem Intel Corei5 6500 HD530

Beitrag von „Norbi“ vom 24. Januar 2017, 14:11

Hallo an alle!

Ich habe MacOS Sierra auf meinen Asrock H170Pro4 erfolgreich mittels Unibeast und Multibeast installiert.

Die Grafikbeschleunigung der Intel HD530 funktioniert und wird auch von System erkannt.

Leider habe ich am oberen linken Bildschirmrand (Apfellogo) ein ca. 1cm breites schwarzes Bildflackern und teilweise sind auch wenn Fenster verschoben werden Bildpunkte zu sehen.

Weiß jemand woran das liegen könnte? Es stört schon sehr da man immer hinguckt. Am Bildschirm und Kabel liegt es nicht, da mit anderen schon getestet.

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit um zu prüfen ob die ganze Hardware ordentlich erkannt wird?

Vielen Dank!!!