Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „al6042“ vom 27. Januar 2017, 21:15

Die Isolierschlauch sollten keinen allzu großen Einfluss haben, wenn überhaupt.

Da die Kabel für die Antennen gedacht sind, wird auch Nummer 2 an einer enden.

Solltest du eine taugliche Karte mit 3 Anschlüssen finden, kannst du alle drei Kabel nutzen.

Wenn nicht, dann eben nur 1 und 3... oder 1 und 2 oder 2 und 3... wie du möchtest oder bessere Empfangs-Ergebnisse erzielst... 😊