Erledigt

Sierra und WLAN-PCI-Karte TP-Link TL-WN851ND

Beitrag von „Yosi“ vom 11. Februar 2017, 18:11

Hallo,

habe mir aus dem Hardware-Teil des Forums die TP-Link TL-WN851ND für WLAN rausgesucht. Eingebaut, Device-ID in IO80211Family.kext laut [toemchen](#) eingetragen. Nach dem Booten wird die Karte angezeigt, verfügbare WLAN-Netze ebenfalls und verbunden wird auch. Spätestens nach 20 sec. friert mir das gesamte System ein und nichts geht mehr. Das wiederholt sich nach jedem Neustart. Karte wieder ausgebaut und alles läuft normal. Hat jemand eine Idee, woran es liegt? Oder wird die Karte doch nicht mehr unterstützt? @Sascha77 ist zwar guter Hoffnung, aber vielleicht ist doch bei 10.11.xx Schluss.