Erledigt USB 3.0 Ports: Funktionieren 'manchmal' nicht?

Beitrag von „Schneeleopard“ vom 20. Februar 2017, 11:51

Guten Tag!
An meinem Hackintosh habe ich vorne zwei USB 3.0 Ports, die mit gewissen Einschränkungen auch funktionieren: Stecke ich erst in den oberen Port einen Stick, mein iPhone etc. passiert erstmal gar nichts, als wäre der Port nicht angeschlossen...schließe ich dann etwas an den unteren Port, dann wird es sofort erkannt! Danach kann ich die Sachen auch an den oberen Port anschließen und es funktioniert.

Wie kann es sein, das die Ports so unzuverlässig funktionieren? Installiert habe ich 'GenericUSBXHCI.kext' um die Ports überhaupt zum Laufen zu bringen.

LG vom Schneeleoparden