Erledigt Yosemite 10.10 Grafikprobleme mit Nvidia GTX 660

Beitrag von „BerliMan“ vom 24. Februar 2017, 18:44

All diese Sensoren.kext habe ich bei der letzten Installation weg gelassen! Hatte leider auch nichts gebracht. Ich bin hier echt am verzweifeln...
Ich weiß das die GTX 660 (insbesondere die von Gigabyte) OOB läuft, nur leider bei mir nicht unter Yosemite 10.10 bzw. 10.10.1
Mit dem Clover vom USB-Stick booten will nicht! Nur mit Chameleon bootet der Stick