Erledigt Sierra 10.12.3 Installation mit NVMe SSD Samsung 960 EVO

Beitrag von „aufdenschlips“ vom 28. Februar 2017, 12:19

Hallo, bananaskin!

Habe einen Adapter im X4 Slot, da im X16er die R9 steckt, den X1 überdeckt.
Im X2er wäre sie für meinen Geschmack zu nah an der R9. Thermal throttling war meine Sorge und jetzt geht vom X2er eine Verlängerung für die AzureWave AW-CE123H nach draussen.

Frankenstein halt. Will so lange wie möglich mein System ausreizen.

lg,
schlips


Designed in Taipei
AUDIO
USB_LAN
R_USB30
HDMI
DVI
VGA
KB_MS_USB
ATX_12V_2X4
SYS_FAN3
CPU_FAN1
PCIEX4
PCIEX1_2
PCIEX1_1
PCIEX16
PCI2
PCI1
PCI Express 3.0
All Solid Capacitors
DualBIOS
HDMI/DVI
GIGABYTE
GA-Z77-DS3H
mSATA
Intel
Smart Response
Technology
Socket 1155
LGA1155
DDR3_4
DDR3_2
PCH
PCH_HS
SERIAL
6Gb/s
BAT
D33006
M_BIOS
B_BIOS
F_USB30
SYS_FAN2
ATX
SATA2
SATA3
CLR_CMOS
USB 3.0
ErP Ready