Erledigt Versuch an einen Hackintosh

Beitrag von „vviolano“ vom 8. März 2017, 09:38

Bluetooth kommt vom Board selber.

Habe die WLAN Karte ausgebaut, damit ich eine Fehlerquelle beseitigen kann.