Erledigt HP 350 G2 soll ein Hackbook werden - Hilfe benötigt

Beitrag von „di.lorenzo@gmx.at“ vom 10. März 2017, 22:06

Hallo @griven,

ich habe soeben deine EFI ausprobiert. Es hat sich nichts geändert.
Die Intel HD4400 zeigt immer noch nur 4 MB an und der Glitch beim Booten ist deutlich stärker als bei der von mir verwendeten EFI.

Kann es sein, dass da noch ein Kext-to-patch Eintrag benötigt wird?

Den Sudo Trimforece Enable Patch habe ich rausgeschmissen und dies im Terminal händisch erledigt.