Erledigt Nur 17 von 32 GB RAM werden erkannt, nachdem von iMac 17,1 auf 14,2 umgestellt wurde

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. März 2017, 23:27

> Zitat von PattaFeuFeu
>
> und warum der Computer neu startet, wenn ich ihn runterfahre

Hast du es schon mit dem Haken in der config.plit unter dem Reiter ACPI und da dann unter Fixes und da dann unter FixShutdown_0004 versucht?