Erledigt HW Monitor zeigt 127° Grad für CPU Chipsatz

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 13. März 2017, 15:44

Hi
folgendes Problem. Mein HW Monitor zeigt in macOS 127° Grad C° für den Chipsatz an. Also nur Chipsatz. CPU und alle anderen Temperaturen sind völlig normal, wie man auf dem Bild sehen kann.
Ich habe dann als erstes den CPU Lüfter mal ersetzt, weil der mir eh komisch vorkam und ich dachte vielleicht sitzt er nicht richtig auf der CPU. Aber mit dem neuen Lüfter selbes Ergebnis. Ich wollte dann das MainBoard einsenden und habe vorher aber noch ein neues MainBoard bestellt weil ich das Gerät dringend brauche. Doch komischerweise auch mit dem neuen Mainboard immer noch die dubiosen 127°.
Nun frag ich mich, ob die CPU einen Schuss hat? Ich hab noch Garantie. Kann das die CPU sein? Ich ging davon aus, dass es ein Sensor auf dem MB defekt ist und drum die Temperatur weiter gibt.
Hat jemand Rat?