Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „hackintoshde“ vom 23. März 2017, 15:12

Hallo,

Ich habe eine BCM94360 Karte. Installiert ist Sierra 10.12.3 und SMBIOS iMac 17,1. WLAN geht anscheinend alles richtig mit 5 GHz, also muss ich dort nichts noch patchen oder?
Aber nun zum eigentliche[image_ref id="1" box="0.335,0.315,0.671,0.526"] lso wird angezeigt unter Systeminformationen, aber zwei Bilder? Ich habe noch keine Patche unter Clover.



Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!