Erledigt Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „Plebejer“ vom 25. März 2017, 15:07

Ich habe mit dem Board auch nur Probleme. Ich habe ein wenig die Vermutung, dass das Board in einer defekten und in einer einwandfreien Version auf dem Markt ist. Andere User berichten, dass bei Ihnen alles läuft und ich bin hier mit diversen Hackintosh-Göttern jeden Fitzel durchgegangen. Läuft nicht sauber. Insbesondere USB3 nicht.

Ich warte jetzt 10.4 ab und sollte Hackintosh damit noch eine Zukunft haben, kaufe ich mir ein neues kompatibeles Board und gehe das Projekt noch mal an.