Erledigt HP 350 G2 soll ein Hackbook werden - Hilfe benötigt

Beitrag von „griven“ vom 28. März 2017, 14:21

Die DSDT passt so schon nur mit der DSDT allein wirst Du keinen Sound bekommen Du benötigst zusätzlich noch die appleALC.kext (siehe Downloadbereich). Die von Dir zitierten Meldungen hängen mit dem fehlen der appleALC.kext zusammen (Sound Assertions) die andere Meldung produziert ein FakeSMC Plugin (vermutlich LPCSensor oder ACPUISensor).