Erledigt Update für macOS Sierra 10.12.4

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. März 2017, 20:57

Dann machen wir es mal korrekter: die mit der ersten Beta von macOS Sierra 10.12.4 erfolgte Änderung der Initialisierung von ATI-Grafik-Karten sorgt dafür, dass auch bei einer Definition als MacPro 5,1 die originalen Apple-Grafik-Karten desselben im Hackintosh nicht mehr funktionieren. Denn im Gegensatz zum originalen MacPro werden die Karten im Hackintosh nicht über die EFI oder ein Apple-BIOS, sondern über ein ganz normales Karten-BIOS gestartet. Und das sorgt bei allen möglichen Karten für eine wunderbare Light-Show statt einer Desktop-GUI (und auch dafür, dass die eigentlich unterstützten Karten wie die FX480 eine Initial-Grafik als Starthilfe brauchen).