Erledigt Mac OS 8.0 auf IBM TP240 ... war vorher: defektes Thinkpad ohne Netzteil gefunden: Wer kann helfen?

Beitrag von „blackcat“ vom 1. April 2017, 12:51

Ich glaube, ich hab eine Lötbruchstelle am Interface für die HD gefunden. Da trau ich mich aber mit meinen ollen Lötkolben nicht dran bei meinen Wurstfingern. Du hast doch mit sowas Erfahrung oder, @grt ?