Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2017, 23:20

Das Spiel geht aber noch weiter...

Ich habe es geschafft ein lauffähige DSDT und für die CPU passende SSDT zu erstellen.

Damit konnte ich auch eine Reihe von DSDT-Fixes und AddProperties-Einträgen aus der config.plist entfernen.
Selbst Sleep funktioniert...

Was jetzt noch dringend fehlt, ist der HDMI Bild & Ton Ausgang...

Der

Code

1. 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader

kommt irgendwann im Nachgang dran...

Die Intel RealSense Camera wird unter OSX nicht mehr machen, als mal das LED aufleuchten zu lassen...