HP Elitebook 850 G3

Beitrag von „OliverZ“ vom 6. April 2017, 19:46

Ok, das hatte ich zwar noch nicht, in der Konfiguration, aber die Sound Assertion kommt häufig auch bei fehlerhaften Clover-Einstellungen unabhängig von der Version bzw. bei der Verwendung
fehlerhaft gepatchten DSDT.aml vor. Wie man sieht lernt man nie aus.