Erledigt HP 350 G2 soll ein Hackbook werden - Hilfe benötigt

Beitrag von „di.lorenzo@gmx.at“ vom 7. April 2017, 21:20

hallo @griven,
hallo @al6042,
hallo @OliverZ,

bei mir funktioniert die Intel HD4400 immer noch ohne Graphikbeschleunigung was sehr frustrierend ist. Laut Griven soll man kein Intel Inject machen. Ich habe die FAKE-ID-Kexte von Rehabman installiert, die Fake-ID ist 0x04128086 und ohne Intel inject und ohne device-id.

Die DSDT.aml wurde von Griven gepatcht. Auch der Sound funktioniert noch nicht.

Sorry, dass ich da wieder lästig bin, aber ich weiss nicht mehr weiter.