Erledigt Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „ralf.“ vom 23. April 2017, 19:50

Wifi/Bluetooth karte ausgebaut?
Welche Bios-Version. Nicht die F20 nehmen, falls es die dafür gibt. Dann F21