# Erledigt Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

## Beitrag von „fermolino“ vom 24. April 2017, 07:21

Das Problem hatte ich auch!

Meine einzige Lösung war: Booten mit Backup-Bios.

Dies wurde übrigens durch Windows verursacht, indem die EFI Partition repariert wurde. Am nächsten Restart hat nichts mehr funktioniert.

Nachdem ich Windows so installiert habe, dass ich die OSX Festplatte deaktiviert habe (Windows hat die EFI Partition in der eigenen Festplatte), habe ich dieses Problem nicht mehr gehabt – auch nicht nach einem neuen Bios Update.