Erledigt overcurrent detected - El Capitan bootet nicht

Beitrag von „Kristupas“ vom 15. Mai 2017, 14:35

danke für die Antworten. ich habe alle USB-Ports bereits kontrolliert. hat nichts geholfen.

ich mache am Abend das Bild vom Bootvorgang