Erledigt Schleichend länger werdende Bootzeit bei GA-Z170X-UD5 TH

Beitrag von „nohill“ vom 17. Mai 2017, 14:15

Hallo Forum,

ich spiele regelmäßig alle El-Capitan-Updates auf meinem HackMac ein – sitze aber meist nicht an diesem Rechner. Nun ist mir aufgefallen, dass der Rechner stets sehr lange braucht, bis er mal an Clover übergibt. Auch Clover lässt sich dann viel Zeit, bis die Laufwerke erscheinen. Ab diesem Zeitpunkt geht alles gewohnt schnell.

Meiner Erinnerung nach benötigte der Bootvorgang (Logoscreen bis Clover-Laufwerkswahl) vielleicht 15, max. 30 Sekunden. Aktuell sind es eher 2–3 Minuten.

Ich sehe keine veränderten Settings im BIOS, die ich für die ausgedehnten Zeiten verantwortlich machen könnte. BIOS ist F5 – aktuell hat Gigabyte ein F21 für Kaby Lake nachgeschoben. Das würde ich aber ungern „testweise“ draufbraten.

Ansonsten funktioniert alles wie gehabt schnell und stabil. Hm.

J.