Erledigt Ruhezustand funktioniert teilweise

Beitrag von „schmalen“ vom 21. Mai 2017, 13:19

Hallo zusammen,

ich habe mir die Combo PCI Karte Bluetooth/Wlan gekauft und installiert.
(ABWB 802.11AC WI-FI With Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM943602CS Combo Card (MAC OS X) Airport Computers, Supports Hands-off)
Bluetooth und Wlan funktionieren einwandfrei, einziges manko der Ruhezustand funktioniert nicht mehr, das heisst, der Rechner geht in den Ruhezustand, und startet wieder sofort.
Die Karte hat ein separate Stromversorgung am USB Anschluss, wenn ich diese ausstecke, funktioniert Der Ruhezustand.

Als Lösung hatte ich mir die FakePCIID_XHCIMux.kext und FakePCIID.kext ins Clover Verzeichnis (Other) kopiert, leider funktioniert's net.

Bitte um Hilfe

Gruss
Schmalen