Erledigt Sierra Probleme beim Booten

Beitrag von „al6042“ vom 19. Juni 2017, 07:23

Ich denke das Problem liegt in der Fusion Drive Konstellation in Verbindung mit den nicht komplett korrekten Einträgen in der Defaults.plist des ROMs.
Da könnte @MacGrummel noch ein paar Asse im Ärmel haben.